



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 1387

Em 19/12/17 / 10:00

Stavell Spaulo

Indicação nº 1387/2017

Dileto Plenário,

Os vereadores que este subscrevem, regimentalmente amparados, apresentam à Mesa, para que, ouvido o Plenário, seja remetida a presente INDICAÇÃO ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de que se **promova as medidas administrativas necessárias para que seja refeita a estrutura de ferro do gradio do captador de água da Rua Venezuela com Luxemburgo no bairro Fonte da Saudade.**

JUSTIFICATIVA:

A estrutura de ferro do gradio do captador de água está danificado e formando um buraco que com as chuvas poderá se tornar um buraco bem maior prejudicando e gerando risco à segurança dos usuários da via.

Assim, espera-se o aval dos demais pares desta Casa e a pronta aquiescência por parte do Poder Executivo.

Mariana, 19 de dezembro de 2017.

Antônio Marcos Ramos de Freitas
Vereador

Ronaldo Bento
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 05/02/2018

Presidente

Secretário