

Gabinete do vereador Pedro Ulisses Coimbra Vieira Avenida Manoel Leandro Corrêa, 391 - Centro Mariana - MG – Tel: 3557-2160

INDICAÇÃO №. 464/2023

Excelentíssimo Senhor

Fernando Sampaio de Castro

Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Mariana EM

M_20/03/23/12:45

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolo sob o nº 464

Dileto Plenário,

O Vereador que este subscreve, regimentalmente amparado, apresenta à Mesa, ouvido o Plenário, que após aprovado seja remetido cópia ao Chefe do Executivo para que envie cópia deste procedimento a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania verifique a possibilidade de realizar as obras de reforma do imóvel edificado no endereço Rua Prata, nº 1000, Morro Santana, que conforme relatório nº 281/2023, emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil o imóvel oferece risco para os moradores. E, o segundo, providencie avaliação socioeconômica da família para inclusão da mesma em programa que promova melhorias em sua condição habitacional.

Justificativa: O imóvel encontra-se em situação precária oferecendo risco para os moradores, conforme demonstrado no laudo emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil que segue anexo.

Nestes termos,

Pede e espera Deferimento.

Mariana, 20 de março de 2023.

CĂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE

Presidente

ecretario

Pedro Ulisses Coimpra Vieira (Pedrinho Salete) Legislatura: 2021/2024

E-mail: gabinetepedrinhosalete@gmail.com





SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil E-mail: defesacivilmariana@yahoo.com.br Telefones: 199/ (31) 999443883/ (31)3557-9800



Relatório de Visita n°281/2023 Notificação de Risco n° 0542 Vistorias anteriores: () sim (x) não

Solicitante: Wilson Corcino

Morador(a):

Documento do Morador(a): MG-6.013.435 CPF: 811.071.376-91

Telefone: 98823-9290

Endereço: Rua Prata, 1000, Morro Santana

Ponto de Referência:

Data e hora do Atendimento: 13/03/2023 09:45

LOCALIZAÇÃO

() ocupação irregular () área pública (x) área privada APP

| | LOC | ALIZAÇÃO | |
|--|--------------------------------------|--------------------|---|
| () ocupação irregular | () área pública | (x) área privada | APP |
| Setor de Risco: | Gra | au de Risco: | |
| Setor de l'illoci. | SANEAMENTO/INFRAES | TRUTURA (S) SIM (N | N) NÃO |
| S) agua potável (S) rede de esgoto (S) pavimentação (S) coleta de lixo | | (S) rede pluvial | (S) iluminação pública |
| (O) pavimentages | | ONSTRUÇÃO | |
| Edificação Estr | | ········· | Cobertura |
| Casa | Alvenaria em tijol | lo adobe | Telha cerâmica |
| Outros: | | | |
| | ESPECIFICAÇÃO | DA OCORRÊNCIA | |
| (X) Risco de desabamento | () Risco de deslizamento | () Enchente | () Ruptura de rede de drenagem pluvial |
| () Desabamento | () Deslizamento | () Inundação | () Ruptura de rede de esgotamento sanitário |
| () Destelhamento | () Risco rolamento de bloco rochoso | () Enxurrada | () Acidentes com produtos perigosos |
| () Incêndio residencial | () Queda de bloco rochoso | () Alagamento | () Rompimento de barragem |
| () Risco de queda de árvore | () Erosão | () Solapamento | () Erosão na via |
| () Queda de árvores | () Epidemiológico | () Assoreamento | () Outros: |
| | esalojada () desabrigad | a in the second | |
| N° de moradores: 01 | N° de crianças: | N° idosos: | Deficientes: |

DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

- Trata-se de surgimento de trincas e brechas na alvenaria do imóvel do solicitante;
- Foi observado a presença de umidade próximo ao rodapé da casa;
- A alvenaria da residência é em tijolo adobe, o forro em madeira pinho pelo qual se encontra em avançado processo de deterioração, além do mais, foi observado que a rede elétrica está em condições precárias;

 As condições do forro e da rede elétrica, se tornam fatores que poderá desencadear princípio de incêndio.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE

residente

Sécretário





SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil E-mail: defesacivilmariana@yahoo.com.br Telefones: 199/ (31) 999443883/ (31)3557-9800



AÇÕES REALIZADAS DURANTE A VISITA

- O solicitante foi orientado a monitorar o local e em caso de alterações comunicar a defesa civil imediatamente;
- O morador foi notificado sob o nº0542, a não permanecer no imóvel devido ao risco de colapso estrutural.


ENCAMINHAMENTO

A Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil encaminha para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para avaliação socioeconômica e possível inserção em políticas habitacionais.

Welbert Stopa Ferreira Diretor Municipal de Proteção Defesa Civil GCM André Machado - 10600 Agente de Proteção e Defesa Civil

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fachada do imóvel



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE

Presidente

Secretário



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

E-mail: defesacivilmariana@yahoo.com.br Telefones: 199/ (31) 999443883/ (31)3557-9800




REGISTRO FOTOGRÁFICO

Rachadura na alvenaria





Abertura de brecha na alvenaria



Umidade na alvenaria



JO X

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE

Presidente

Secretário