



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE REALIZADA NA RUA BARROCA Nº150, BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA DIA (05/04/2023).

Data: 05 de abril de 2023 (quarta-feira).

Endereço: Rua Barroca nº150, bairro Santa Rita de Cássia

Objetivo: Verificar erosão no asfalto próximo a CMEI

Vereadores presentes: Marcelo Macedo, Adimar Cota e Manoel Douglas

Representantes do local: Dougla Rimoli- Secretário de Obras, Monica G Santos- COMPDEC, Arlete Docarmo- COMPDEC, Fernando Antonio- COMPDEC, Richard Fernandes- COMPDEC, Arão Ferreira- Morador.

Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, a Comissão Permanente de Viação, Obras Públicas, Comércio e Meio Ambiente, da Câmara Municipal de Mariana, realizou uma visita técnica na Rua Barroca nº150, bairro Santa Rita de Cássia em frente ao CMEI- Santa Rita de Cássia. **Participaram da Visita Técnica:** Os Vereadores Marcelo Macedo, Adimar Cota e Manoel Douglas, Rimoli- Secretário de Obras, Monica G Santos- COMPDEC, Arlete Docarmo- COMPDEC, Fernando Antonio- COMPDEC, Richard Fernandes- COMPDEC, **Visita Técnica:** O Vereador Marcelo Macedo iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e seguindo para a vistoria no local. Com a palavra, o Sr. Douglas explicou que para terminar as obras no local falta apenas a retirada da pedra próxima à galeria pluvial que termina próximo à creche, na qual empresa responsável pela retirada é necessária uma máquina maior, mas foi afirmado que no dia dez de abril de dois mil e vinte e três, na segunda-feira estariam realizando a remoção. Prosseguiu falando que o SAAE veio verificar o local e constatou que não era responsabilidade deles as obras do local. Acrescentou ser devido ao período de chuvas que se aproximou as obras deveriam ser iniciadas o mais rápido possível, e que a SJU começará os trabalhos em breve, pois a pedra fica por cima da galeria que está quebrada. Com a palavra o Vereador Marcelo Macedo perguntou direcionou-se a um morador que possui um imóvel próximo ao local.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Com a palavra o Sr. Arão disse que começou com um pequeno buraco no mês de fevereiro e que a Prefeitura foi acionada. Ademais falou que ocorreu uma visita no dia anterior a ocorrida, e que falou que seria realizado as obras nos dias anteriores. Relatou ter efetuado um boletim de ocorrência sobre os danos que sofreu em sua residência e complementou que mesmo após apresentar o pro que foi recusado e a Prefeitura disse não ser responsável. Finalizou sua fala dizendo que solicitou à justiça para poder se prevenir de qualquer futuro imprevisto nas obras a serem realizadas no local. Com a palavra, o Sr. Douglas disse que mostrou a areia de servidão que se localiza na parte de trás da creche. Com a palavra o Vereador Marcelo solicitou que fosse realizado um ofício para a Secretaria de Educação para avaliar a questão de segurança sobre a grade no chão em frente a creche que expõem as crianças a perigo, tais quais já ocorreram casos de crianças se machucarem no local. Com a palavra o Vereador Marcelo Macedo reforçou para a Defesa Civil a necessidade de fazer um novo relatório sobre os danos nas paredes e os inícios de erosão no solo próximo ao local. Com a palavra o Sr. Douglas explicou que a tubulação passa atrás da creche e seguiu para o colégio próximo, o Vereador Marcelo Macedo questionou se a água que passava pela tubulação era apenas a da chuva, em resposta o Sr. Douglas disse estar contaminado pelo esgoto incluído o da creche, acrescentou que foi necessário a colocação de um suspiro no encanamento para evitar que ocorresse erupção no cano. Com a palavra o Vereador Marcelo Macedo acrescentou ser uma vergonha ao realizar visitas técnicas em Mariana e se deparar com outros problemas próximo ao local vistoriado. Com a palavra o Sr. Douglas disse que o terreno de servidão é utilizado sem autorização por um morador do Bairro. Ressaltou ser necessário realizar uma contenção da água no local para não colocar a estrutura da creche em risco. Com a palavra o Vereador Manoel Douglas disse que essa é uma reclamação recorrente dos moradores, tais quais relatam o surgimento de animais como ratos, baratas e que o pedido da comunidade era a desapropriação do local. Com a palavra o Sr. Douglas mostrou um buraco para o Vereador Manoel Douglas e disse que ocorreu a intervenção do SAAE e o SGU no local, mas terminaram por conta da pedra, sendo necessário a remoção. Em resposta o Vereador Manoel Douglas disse ser necessário solicitar a limpeza do terreno da área de Servidão e a tulipa que não comporta o volume de água escoado. Ademais relatou que recebeu reclamações da escola que se encontra abaixo da creche sobre a água que passa por lá. Com a palavra o Sr. Douglas disse que poderia ser feita uma mureta de contenção para não comprometer o muro, mas que não soluciona o problema da drenagem. Com a palavra o Vereador Marcelo Macedo disse que a falta de responsabilidade sobre os trabalhos prestados pelas instituições vinculadas a Prefeitura prejudicam na solução e melhoria da vida dos moradores do Município. Solicitou que fosse encaminhado um ofício para o SASU solicitando providências e ao Secretário de Obras sobre que seria realizado a respeito da área de Servidão ao lado da creche, enfatizando a drenagem do local. Com a palavra o Sr. Douglas afirmou que conversaria com o SASU sobre a parte interna e que a Defesa Civil fizessem o mesmo. Com a



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

palavra o Vereador Marcelo Macedo reforçou para a Defesa Civil a necessidade de fazer um novo relatório sobre os danos nas paredes e os inícios de erosão no solo próximo ao local. Com a palavra o Sr. Douglas explicou que a tubulação passa atrás da creche e seguiu para o colégio próximo, o Vereador Marcelo Macedo questionou se a água que passava pela tubulação era apenas a da chuva, em resposta o Sr. Douglas disse estar contaminado pelo esgoto incluído o da creche, acrescentou que foi necessário a colocação de um suspiro no encanamento para evitar que ocorresse erupção no cano. Com a palavra o Vereador Marcelo Macedo acrescentou ser uma vergonha ao realizar visitas técnicas em Mariana e se deparar com outros problemas próximo ao local vistoriado. Com a palavra o Sr. Douglas disse que o terreno de servidão é utilizado sem autorização por um morador do Bairro. Ressaltou ser necessário realizar uma contenção da água no local para não colocar a estrutura da creche em risco. Com a palavra o Vereador Manoel Douglas disse que essa é uma reclamação recorrente dos moradores, tais quais relatam o surgimento de animais como ratos, baratas e que o pedido da comunidade era a desapropriação do local. Com a palavra o Sr. Douglas mostrou um buraco para o Vereador Manoel Douglas e disse que ocorreu a intervenção do SAAE e o SGU no local, mas terminaram por conta da pedra, sendo necessário a remoção. Em resposta o Vereador Manoel Douglas disse ser necessário solicitar a limpeza do terreno da área de Servidão e a tulipa que não comporta o volume de água escoado. Ademais relatou que recebeu reclamações da escola que se encontra abaixo da creche sobre a água que passa por lá. Com a palavra o Sr. Douglas disse que poderia ser feita uma mureta de contenção para não comprometer o muro, mas que não soluciona o problema da drenagem. Com a palavra o Vereador Marcelo Macedo disse que a falta de responsabilidade sobre os trabalhos prestados pelas instituições vinculadas a Prefeitura prejudicam na solução e melhoria da vida dos moradores do Município. Solicitou que fosse encaminhado um ofício para o SASU solicitando providências e ao Secretário de Obras sobre que seria realizado a respeito da área de Servidão ao lado da creche, enfatizando a drenagem do local. Com a palavra o Sr. Douglas afirmou que conversaria com o SASU sobre a parte interna e que a Defesa Civil fizessem o mesmo. **Encerramento:** O Vereador Marcelo Macedo encerrou a visita técnica às quinze horas e dez minutos, agradecendo a presença de todos.

Vereador Marcelo Macedo

Vereador Adimar Cota



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua Barroca no bairro Santa Rita de Cássia

Data: 05/04/2023



MORAES *refa* *CSA*


MARIANA, MG

Apresentação

Os vereadores Marcelo Macedo, Manoel Douglas e Adimar Cota, junto a representantes da Secretaria de Obras e representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) compareceram ao local para verificar a demanda da comunidade e buscar soluções para os problemas expostos.

Além de erosão no solo em frente a CMEI Santa Rita de Cássia, um lote vago nas dependências da creche também foi pauta na visita.

O relatório fotográfico da visita técnica à rua Barroca, no bairro Santa Rita de Cássia, tem como objetivo registrar as irregularidades expostas e o posicionamento dos representantes dos poderes Legislativo e Executivo frente à situação.





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélivio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua Barroca, no bairro Santa Rita de Cássia.

Endereço: Rua Barroca, nº 150, Santa Rita de Cássia, Mariana - MG

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

O ponto de encontro da visita foi a CMEI Santa Rita de Cássia (fig. 1), na rua Barroca. A erosão no solo fica em frente à creche. O representante da Secretaria de Obras, Douglas Rímoli (fig. 2), explica que seria necessária uma escavação para retirar a pedra que está dentro do buraco (fig. 3 e 4), para que seja possível alcançar a galeria pluvial abaixo do solo.

Solicitante da visita

Localização

Data: 05/04/2023

Comissão de Obras Públicas

Rua Barroca, nº 150, Santa



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua Barroca, no bairro Santa Rita de Cássia.

Endereço: Rua Barroca, nº 150, Santa Rita de Cássia, Mariana - MG

5)




6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

Na entrada da CMEI, há uma boca de lobo ampla (fig. 5). O vereador Marcelo Macedo, presidente da Comissão de Obras, argumenta que o bueiro atrapalha a passagem das crianças e apresenta perigo para as mesmas. No lote vago ao lado da creche, foram apontados problemas como falta de limpeza, tubulações de esgoto aparente e solo irregular (fig. 6 a 8). Douglas explica que seria

necessário o nivelamento do terreno e contenção de esgoto.

Solicitante da visita

Localização

Data: 05/04/2023

Comissão de Obras Públicas

Rua Barroca, nº 150, Santa Rita de Cássia, Mariana - MG

Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua Barroca, no bairro Santa Rita de Cássia.

Endereço: Rua Barroca, nº 290, Santa Rita de Cássia, Mariana - MG

9)



10)



11)



12)



OBSERVAÇÕES


Moraes

Mariana

Estela

Além dos problemas apresentados inicialmente, foram encontrados buracos na continuação da rua Barroca, próximo à residência nº 290, dificultando o trânsito dos pedestres na rua (fig. 1 a 4).

Solicitante da visita	Localização	Data: 05/04/2023
Comissão de Obras Públicas	Rua Barroca, nº 290, Santa Rita de Cássia, Mariana - MG	
Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)		

Handwritten signatures in blue ink:
- Top left: A signature that appears to be "Mariana".
- Top right: A signature that appears to be "R. S. S.". 
- Center: A signature that appears to be "M. Hermidas" circled in blue ink. 