



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete Vereador Ronaldo Bento

Rua Marquês de Pombal, 40 / Bairro Rosário - Mariana / MG

(31) 3558 - 5523

vereadorronaldobento@gmail.com

INDICAÇÃO Nº 510 /2020

Mariana, 09 de outubro de 2020.

Exmo. Sr.
Vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Mariana

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolado sob nº 510
EM 09/10/2020 16:21
Scarlett Spaulo

Dileto Plenário,


O Vereador Ronaldo Bento que esta subscreve, requer que após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte **Indicação**:

SUGERE-SE QUE SEJA RECOLOCADA TAMPA DE BUEIRO RETIRADA PARA MANUTENÇÃO REALIZADA PELO SAAE, NA TRAVESSA CORONEL JOÃO PAULO, PRÓXIMO AO Nº 71, EM PASSAGEM DE MARIANA.



Justificativa: A indicação se faz necessária uma vez que o SAAE realizou obras, precisou retirar a tampa e a mesma não foi recolocado no local. Em virtude disso, moradores estão prejudicados devido a inúmeros prejuízos que a situação traz. No anexo, registro fotográfico para melhor entendimento da situação.

Esperando que o Senhor Prefeito atenda esta sugestão, apresento,

Saudações Legislativas.


RONALDO BENTO -
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 19/10/2020
 Presidente
 Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 19 / 10 / 2020

[Handwritten Signature]
Presidente

[Handwritten Signature]
Secretário