



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador José Sales de Souza

Rua Wenceslau Bráz, 598 - Centro - Mariana - MG

Telefone: (31) 3557-4175 Email: zesalesvereador@gmail.com

REQUERIMENTO Nº 26 /2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolo sob nº 26

EM 21 / 02/22 / 14:15

Salvina Lopes

Exmo. Sr. RONALDO ALVES BENTO

Presidente da Câmara Municipal de Mariana/MG

O Vereador da Câmara Municipal de Mariana, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, apresenta à Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado requer que seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, para a Secretaria de Obras e Defesa Civil, para que nos prazos da Lei, encaminhem a essa Casa de Leis, as seguintes informações sobre a cratera localizada na rua João Batista em frente ao nº 61 em Passagem de Mariana:

- Foi realizada vistoria no local citado?
- Caso não tenha sido feito, há possibilidade de fazer?
- Por que em uma rua com grande extensão, há pouca captação de água pluvial?
- Por que a captação de água pluvial da rua Coronel João Paulo é lançada na tubulação da rede de água pluvial da rua João Batista?
- Qual medida de emergência será tomada para solucionar este problema?

Fotos em anexo.

Justificativa:

A rua mencionada recebe o trânsito Mariana x Ouro Preto como desvio desde janeiro. Portanto, há um fluxo grande de veículos pequenos e pesados.

Mariana, 21 de janeiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 25 / 02 / 2022

[Assinatura]
Presidente

[Assinatura]
Secretário

[Assinatura]
José Sales de Souza.

Vereador



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador José Sales de Souza
Rua Wenceslau Bráz, 598 - Centro - Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-4175 Email: zesalesvereador@gmail.com

ANEXO

