RELATÓRIO

ESCOLA MUNICIPAL JADIR MACEDO

Mariana – 2018

1 - Janelas da Cozinha danificadas e faltando vidros







2 – Banheiros : Paredes quebradas, pisos soltos, portas danificadas



3 – Telhado da Escola com infiltração e calhas quebradas



4 - Rede de água danificada próximo a quadra da Escola



5 - Presença de abelhas na Escola Municipal Jadir Macedo



6 – Portas danificadas na Escola Municipal Jadir Macedo



7 – Rede Elétrica da Escola com defeito / Lâmpadas queimadas