

GABINETE DO VEREADOR

Maurício da Saúde

Rua Diamantina, 316 C. Cobanos, Mariana-MG
Tel.: (31) 3558-2268
E-mail: gabinetemauciossaude@gmail.com

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº

Em 10 / 02 / 22 / 15:19

Salvino Lopes

REQUERIMENTO Nº 19/2022


Exmo. Sr.
Vereador Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal

Os Vereadores da Câmara Municipal de Mariana, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparados, apresentam a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado requerem a V. Exa. que encaminhe ofício ao chefe do poder executivo em exercício e ao Secretário Municipal de Obras, Secretária Municipal de Meio Ambiente, ao Secretário Municipal de Defesa Social e ao Coordenador da Defesa Civil, para que nos prazos da Lei, **verifiquem a possibilidade de realizarem visita técnica, informando a data aos vereadores requerentes, na Rua Manoel Bandeira, próximo ao nº 25, Vale Verde, para verificarem a situação do talude íngreme que apresenta sinal de deslizamento, colocando em risco os imóveis localizados no fundo, conforme relatório de visita nº 85/2022 (anexo), realizado pela Defesa civil. Necessária a adequação do lançamentos de água nos terrenos vizinhos para que não sejam lançados diretamente na encosta.**

Certo de sua costumeira a atenção e sendo só para o momento apresento saudações legislativas.


Mariana, 14 de janeiro de 2022.



Maurício Antônio Borges Andrade e Silva
Vereador


Manoel Douglas Soares Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE


EM 10 / 02 / 2022


Presidente


Secretário



MUNICÍPIO DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC



Relatório de Visita nº 085/2022

Natureza da ocorrência: Deslizamento

Solicitante: Alan Pereira Oliveira

RG: MG18.450.723 CPF: 099.894.346-03

End.: Rua Manoel Bandeira 25 Vale Verde

Telefone: 97167-1527

Data e hora do atendimento: 11/01/2022 - 14h42min.


Em visita realizada pela agente da COMPDEC, GCM CE Frossard foi constatado:


- Trata-se de um talude íngreme que apresenta sinais de deslizamento nos fundos do imóvel.
- Há despejo de água pluvial no talude próximo a residência;
- Parte do material cedeu e há sinais de novos deslizamentos
- Há presença de bananeiras no local;
- Há necessidade de intervenção no local pois no local passa o Esgotamento Sanitário e é área de servidão.

CONSIDERAÇÕES DA DEFESA CIVIL

Considerando o cenário supramencionado há necessidade de adequação dos lançamentos de águas dos terrenos vizinhos para que não sejam lançadas diretamente sobre a encosta bem como intervenções estruturais para prevenir agravos futuros.


Encaminhamos a Secretaria de Obras, SGU e SAAE para conhecimento e providências cabíveis



Antônio Marcos Ramos de Freitas
Secretário Municipal de Defesa Social


Welbert Stoppa Ferreira
Coordenador Municipal Defesa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE


EM 14 / 02 / 2022


Presidente



Secretário



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Talude íngreme com presenças de bananeiras



Trincas na coluna da casa / água minando na parede da área/dreno



Cano escoando água no talude/ bananeiras no talude



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 16 / 02 / 2012

Presidente _____ Secretário _____